



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец август 2026г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месеца са извършени общо 259 броя проверки, от които 193 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 79 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 31 проверки по подадени сигнали и жалби, като 23 от тях са получени на „Зелен телефон“ и са дадени един брой предписание с констативен протокол и две предписания с писмо от Директора на БД ИБР.

В резултат на извършените 193 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 36 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 3 броя предписания.

През месец август са съставени 13 броя АУАН и са издадени 5 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 818,05 евро. Постъпилите суми от наказателни постановления са 1 163,00 евро.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец август 2026г. са 108 322,00 евро.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

- Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 10 бр.
- Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 8 бр.
- Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 193 бр.
- Сигнали и жалби: 31 бр.
- Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 18 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник,



Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Бул Фито ойлс“ АД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Смолян, относно почистването на района около КЕИ „Тополец“ и КЕИ „Попин дол“ намиращи се в землището на с. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу

- Във връзка с постъпили сигнали в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-348/18.08.2026г. (рег. №СЗТ-150/18.08.2026г.) препратен от РИОСВ-Смолян и вх. №КД-03-348-1/18.08.2026г, подаден от сдружение „Свободни Родопи“, относно умряла риба в коритото на река Черна, в кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, на 18.08.2026г. е извършена незабавна проверка на място от експерти на БД ИБР, РИОСВ-Смолян, РЛ-Смолян към ИАОС и представител на Рибарство и аквакултури „Южна България“-Пловдив, при ИАРА-Бургас.

Направен е оглед на река Черна, в участък намиращ се от района на римски мост и хранителен магазин „Океан“, в кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян, обл. Смолян, надолу по течението на реката до района преди водохващането на МВЕЦ Устово, и стадион Септември, в землището на кв. Райково, гр. Смолян, общ. Смолян, като е установено следното:

- участък от река Черна в района на римски мост и хранителен магазин „Океан“, в землището на кв. Райково, гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, същата е без мирис и няма умряла риба;
- участък от река Черна в района преди светофара и кръстовището, бензиностанция Лукойл по течението на реката, в землището на кв. Райково, гр. Смолян - водата не е с променен цвят, няма мирис, но се забелязват около 11 единични бройки умрели риби от вида черна балканска мряна;
- участък от река Черна в района преди водохващането на МВЕЦ Устово и стадион Септември, в землището на кв. Райково, гр. Смолян - водата няма промяна в цвета, без миризма и няма умряла риба. В момента на проверката в участък от река Черна се наблюдава множество живи риби от същия вид - черна балканска мряна, видимо в добро жизнено състояние, с различни по големина размери. В този участък няма производствени предприятия и не са установени източници на замърсяване, както и няма нерегламентирани зауствания на отпадъчни води в реката.

При проверката е взета водна проба повърхностни води от река Черна от РЛ - Смолян за анализ в пункт река Черна, в участък в района преди светофара и кръстовището, бензиностанция Лукойл по течението на реката, в землището на кв. Райково, гр. Смолян.

• Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР с вх. №КД-03-355/20.08.2026г. и вх. №КД-03-355-1/20.08.2026г., относно това, че в река Давидковска, има заустваща тръба идваща от мандра Рожен, собственост на „Рожен Милк“ ООД, разположена непосредствено до река Давидковска, в землището на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян е извършена съвместна проверка на място на 20.08.2026г. с представители на РИОСВ-Смолян, РЛ-Смолян към ИАОС и представител на „Рожен Милк“ ООД. Направен е оглед на р. Давидковска, в землището на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, в участък, намиращ отпреди Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, в землището на с. Давидково, общ. Баните, обл. Смолян, надолу по течението на реката до след Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, с. Давидково. За правото на ползване на повърхностен воден обект с цел заустване е издадено разрешително №33140164(стар301322)/11.04.2006г., последно продължено с реш. №РР-4322/12.07.2021г., изменение с №РР-4456/14.12.2021г., за ползване на повърхностен воден обект – река Давидковска, поречие на река Арда, попадаща в повърхностно водно тяло с код BG3AR700R037 – „Река Давидковска до река Глогинско дере ПБВ“, за заустване на смесен поток битово–фекални и производствени отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, находящ се в землището на с. Давидково, издадено от Директора на БД ИБР, със „собственик“ и „ползвател“ „РОЖЕН–МИЛК“ ООД, с краен срок на действие на разрешителното 11.04.2027г. Констатирано е, че от Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, намиращо се в УПИ VIII–мандра, кв. 1 и УПИ II–пречиствателна станция, кв. 5 по регулационния план на село Давидково, собственост на „Рожен –Милк“ ООД, няма заустване на смесен поток производствени отпадъчни води и битово – фекални отпадъчни води след ПСОВ в река Давидковска, представляваща ПИ с идентификатор 20033.1.894 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, при точката на заустване:

- участък от река Давидковска, преди точката на заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, собственост на „Рожен –Милк“ ООД, в землището на село Давидково - водата няма промяна в цвета, без миризма. От РЛ– Смолян към ИАОС е взета водна проба от повърхностните води за анализ;
- участък от река Давидковска, под Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, собственост на „Рожен –Милк“ ООД, в землището на село Давидково - водата е с променен цвят - сив, без миризма и по цялото протежение на дъното на реката има отложения от сиво-бяла утайка;
- участък от река Давидковска, след точката на заустване на отпадъчни води от Млекопреработвателно предприятие „Давидково“, собственост на „Рожен –Милк“ ООД, в землището на село Давидково - водата е с променен цвят - сив, без миризма . От РЛ – Смолян към ИАОС е взета водна проба от повърхностните води за анализ.

В хода на проверката под млекопреработвателно предприятие „Давидково“ е установена PVC тръба Ф160 мм, граничеща с река Давидковска, в землището на с. Давидково, от която в момента на проверката не е установено изтичане на отпадъчни води

от обекта в реката. При извършване на проверката, в обследвания участък на река Давидковска не са установени други точкови замърсители и заустване на отпадъчни води. Вземите водни проби са изпитани от Регионална лаборатория- Смолян към ИАОС, съгласно възлагателно писмо на БД ИБР- Пловдив с изх. №КД-03-356/20.08.2026г. В пункт „Река Давидковска след заустване на отпадъчните води от МПП „Давидково“ се констатира ниско съдържание на разтворен кислород, както и значително превишаване на допустимата стойност за добро състояние по показатели общ фосфор (като фосфор) и ортофосфати (като фосфор) съгласно Наредба №Н-4/2012г. за характеризиране на повърхностните води. За констатираното нарушение ще бъде образувано административно наказателно производство, като на дружеството е изпратена покана за съставяне и предявяване на АУАН по Закона за водите.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-334/03.08.2026г. (рег. №СЗТ-144/03.08.2026г.) от ТДНС-Пловдив, относно нерегламентирано водовземане от подземни води е извършена съвместна проверка на място с представители на ТДНС-Пловдив. При направения оглед на територията на обект: „Цех за преупаковане на ПРЗ и съхранение на ПРЗ“, намиращ се в с. Скуtare, общ. Марица, обл. Пловдив, стопанисван от „АГРО ЮНИЪН БЪЛГАРИЯ“ ООД е констатирано наличието на три броя изградени и оборудвани водовземни съоръжения (ВС) - тръбени кладенци (ТК), за измерване на отнетите водни маси от ТК, няма монтирани измервателни устройства.

Добиваната подземна вода от ТК се използва за напояване на зелени площи и измиване на външни площадки, както и за нуждите на санитарни възли. За констатираните нарушения на дружеството са изпратени покани за съставяне на АУАН по Закона за водите. Изпратено е и уведомление съгласно чл.26, ал.1 във връзка с чл.21, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, че Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ започва производство по издаване на предписания за създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на водовземните съоръжения намиращи се на територията на поземлен имот с идентификатор 66915.12.363 област Пловдив, община Марица, с. Скуtare, м. КАРААЧИТЕ, с цел недопускане на нерегламентирано водовземане без издадено по реда на Закона за водите разрешително

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-296/17.07.2026г. препратен от РИОСВ - Пловдив, относно „багери в р. Стряма, след моста на р. Стряма, между с. Калековец, общ. Марица и с. Стряма, общ. Раковски е извършена съвместна проверка на място на 17.07.2026г. с представители на „Напоителни системи“ ЕАД клон Марица. При направения оглед е констатирано, че извън коритото на р. Стряма попадащо в землището на с. Калековец, общ. Марица има ситуирани багер и булдозер, които не работят. Към момента в участъкът е възстановена лява дига и лява берма, както и хидравличната проводимост на реката.

Във връзка с горното в БД ИБР е постъпило писмо от „Напоителни системи“ ЕАД клон Марица с вх. №КД-05-1716/31.07.2026г., относно Извършване на ремонтно-възстановителни работи (РВР) на обекти за предпазване от вредното въздействие на водите Корекция на р. Стряма — Аварийни РВР на лява заливаема берма и лява предпазна дига в участък от км. 16+500 до км. 16+850 в землището на с. Стряма, общ. Раковски. Предвидените дейности на обекта включват възстановяване проектния профил на р. Стряма, чрез отстраняване на наносни образувания от коритото на реката и оформяне на дига и берма от същите. За обекта

е издадено писмо от РИОСВ-Пловдив с изх. №ОВОС-181-3/19.02.2025г. и становище за допустимост, съгласно чл. 155, ал. 1, т.23 от Закона за водите от БД ИБР с изх. №ПУ-01-67(1)/19.02.2025г. Изпълнението на предвидените дейности по цитирания обект са започнали след 03.08.2026г.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-338/07.08.2026г., за забентване на р. Новоселска, преминаваща през м. Долапите, землище на гр. Сливен и отбиване на водата към частни имоти е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Сливен в присъствието и на сигналоподателя. Направен е обход на р. Новоселска в участък с дължина около 600 м. При огледа на старо водохващане от р. Новоселска при географски координати описани в констативния протокол на БД ИР от проверката е налице изграден бент от бетон, речни камъни и дървен материал разположен напречно на речното корито. Бента е с дължина около 3 м и височина около 30 см. Посредством изграденият в речното корито бент основния отток на р. Новоселска се насочва към положени в речното корито 2 бр. стоманени тръби с приблизителни размери Ø 350 мм на разстояние около 2 м една от друга. След установеното забентване оттокът в реката е минимален, но не се наблюдават засушени участъци. След установените стоманени тръби повърхностните води на р. Новоселска постъпват в изграден канал от земнонасибен тип с размери около 30 см ширина и 15 см дълбочина преминаващ успоредно на течението на реката в южна посока. След извършена справка в информационният портал на АГКК е установено, че забентването попада в ПИ с идентификатор 67338.303.129 по КККР на гр. Сливен, м. Маринино градище, вид собств. Държавна публична, вид територия Горска, НТП Широколистна гора. Посредством установения канал водите се насочват към частен имот, видно функциониращ като бара за пране на килими. Водата постъпва гравитачно преминавайки през две съоръжения състоящи се от стоманен улей и корито за пране на килими. След извършена справка в информационният портала на АГКК е установено, че бара със съоръженията към нея попадат в поземлени имоти със следните идентификатори 67338.303.1061 по КККР на гр. Сливен м. Маринино градище, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя и 67338.303.1004 по КККР на гр. Сливен м. Маринино градище, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Друг вид нива. Към момента на проверката няма достъп до частния имот.

При географски координати описани в констативния протокол извън границите на горепосочените имоти водите след съоръженията на барата преминават в стоманена тръба, която на места преминава подземно успоредно на течението на реката с дължина около 100 м и размери Ø 350 мм. При географски координати описани в констативния протокол видимо установената тръба преминава под черен път и се насочва към частен имот. След извършена справка в информационният портала на АГКК имота представлява ПИ с идентификатор 67338.303.999 по КККР на гр. Сливен, м. Новоселски боаз, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид застрояване. Посредством старо съоръжение – стоманен улей и тепавица разположени извън границите на имота в речното корито водите се заустват обратно в р. Новоселска. Към момента на проверката няма достъп до частния имот.

В хода на проверката в речното корито се установи второ забентване от речни камъни, чрез което повърхностните води се отвеждат към бетонова тръба с размери около Ø 350 мм. Към момента на проверката водите преминават над установеното забентване и оттока в реката



видимо не е нарушен. Чрез бетоновата тръба водите се насочват към частен имот – ПИ с идентификатор 67338.303.134 по КKKP на гр. Сливен м. Новоселски боаз, вид собств. Съсобственост, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m). Към момента на проверката няма достъп до имота и не може да се установи обекта на водоснабдяване. За констатираните обстоятелства ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпили в БД ИБР два сигнала с наши вх. №КД-03-329/31.07.2026г. и №КД-03-329-2/14.08.2026г., за извършени неправомерни действия в карстов извор „Клептуза“ попадащ в ПИ с идентификатор 10450.503.997 по КKKP на гр. Велинград, общ Велинград, на 31.07.2026г. и на 17.08.2026г. са извършени две извънредни проверки на място. При извършената проверка на 31.07.2026г. в района на карстов извор „Клептуза“ в присъствието на представител на Община Велинград е установено, че при изпълнение на утвърден проект за ИП „Ремонт и реконструкция на КЕИ „Клептуза“, с възложител Община Велинград, е изградено железобетонно съоръжение, което е монтирано срещу изходищата на извор „Клептуза“, с цел улавяне на част от напускащите земните недра подземни води и насочване на същите към вътрешноградската водопроводна инсталация на гр. Велинград с цел питейно-битово водоснабдяване. На 31.07.2026г. горепосоченото съоръжение е премахнато и на негово място е положено ново, но облепено от външната страна с естествен камък. При извършения оглед е констатирано, че при премахването на едното съоръжение и поставянето на новото не е нарушен скалния масив и канала, отвеждащ водите на извор „Клептуза“ към езера, намиращи се в непосредствена близост. Новомонтираното съоръжение има същата дължина, но видимо по-малка широчина, което увеличава разстоянието между преливника на отвеждащия канал и самото съоръжение. За обекта има издадено разрешение за строеж и дейностите не са приключили. С оглед установяване на местоположението на новомонтираното съоръжение спрямо пояс I на санитарното-охранителната зона на КЕИ „Клептуза“ е дадено предписание на Община Велинград да извърши геодезическо заснемане на съоръжението. С писмо с наш вх. №КД-03-329-3/14.08.2026г. в БД ИБР е постъпило писмо от кмета на Община Велинград, с което информира, че съоръжението е демонтирано от преливника на КЕИ „Клептуза“ с цел доработка и уплътняването му към скалния масив, като дейностите се извършват извън извора с цел неговата защита. Към писмото е приложен и снимков материал, доказващ изложените в писмото твърдения. На 14.08.2026г. в БД ИБР е постъпил втори сигнал за извършени неправомерни действия в карстов извор „Клептуза“, препратен от МОСВ с наш вх. №КД-03-329-2/14.08.2026г. Във връзка с изясняване на обстоятелствата, посочени в сигнала и постъпилата информация от Община Велинград, на 17.08.2026г. е извършена повторна проверка на място и констатирано, че посоченото от Община Велинград състояние се потвърждава. При огледа на скалния масив и отвеждащия канал на водите от извора не са констатирани наранявания, предмет на извършените действия. Към момента обектът представлява строителна площадка и дейностите не са приключили.

- В БД ИБР е постъпил сигнал на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-381/30.08.2026г. (рег. №СЗТ-162/30.08.2026г.), препратен от дежурен координатор на тел. 112, относно „река Стара река, минаваща през с. Исперихово, общ. Брацигово в отсечката между Исперихово и Кричим не е почистена. На места е затлачена, преди дни реката е придошла и е заляла обработваеми



площи.“ Сигналът е препратен по компетентност на „Напоителни системи“ ЕАД клон Тополница. Представена е информация за започнати действия на 31.08.2026г. Предстои последващ контрол на място.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-242(3)/05.08.2026г. препратен от РИОСВ- Пловдив свързан със „Замърсяване на р. Стряма; реката тече много замътена; оплакване от жителите на селото, че дори животните не пият вода там; направен е обход до края на с. Калековец, не се открива да се влива мътна вода“ е извършена съвместна проверка на място с представител на РИОСВ-Пловдив. Извършен е обход на река Стряма след с. Ръжево Конаре, общ. Калояново, обл. Пловдив, при която се констатира, че при мост на с. Ръжево Конаре водата е бистра, без миризма и цвят. Надолу по течението в реката на места се наблюдава леко замътване на водата. Не се констатира заустване на отпадъчни води. В реката се констатира наличието на жива риба.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ в БД ИБР с вх. №КД-03-340/10.08.2026г. (рег. №СЗТ-147/10.08.2026г.) и вх. №КД-03-340(1)/10.08.2026г. (рег. №СЗТ-148/10.08.2026г.), относно пресъхване на река Мечка при с. Поройна, общ. Първомай е извършена проверка на място на 11.08.2026г. на участък от река Мечка в землището на с. Новаково и на с. Поройна, общ. Първомай. Констатирано е, че през разпределителните съоръжения на язовир Мечка се изпускат водни количества към река Мечка за осигуряване на минималния воден отток в реката. Не е констатирано наличието на измервателно устройство за измерване на водния поток подаван към река Мечка и той не може да бъде определен. Обходен е участък от река Мечка в землището на с. Новаково и на с. Поройна с приблизителна дължина около 13.8 километра посока от язовир Мечка при с. Леново до с. Поройна, като на място се констатира че през реката преминава вода, като не се констатира отбивания или запушвания на реката, които да отвеждат водата за напояване и монтирано помпено оборудване. На около 450м преди крайната точка на направения обход при изхода на с. Поройна е констатирано, че през реката не преминават водни количества.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-365/24.08.2026г. (рег. №СЗТ-156/24.08.2026г.), относно „Река Мечка при с. Поройна, общ. Първомай пак е без вода, сигналоподателя настоява да се направи проверка къде е изчезнала пак водата“ е извършена проверка на място на 25.08.2026г. При направения оглед на участък от река Мечка в землището на с. Поройна, общ. Първомай с приблизителна дължина около 9.4 километра посока от село Поройна към село Леново е констатирано, че през реката преминават водни количества и речното корито е оводнено. На места се наблюдават живи риби и други водни организми. Не е констатирано отбивания или запушвания на реката, които да отвеждат водата за напояване или монтирано помпено оборудване.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-371/26.08.2026г. (рег. №СЗТ-159/26.08.2026г.), относно огромно количество умряла риба река Стара река в района на Кричим, бившия тракторен стан, след прелеза вдясно, преди мостчето и вх. №КД-03-371(3)/28.08.2026г., препратен от ОБДХ-Пловдив, относно наличие на умряла риба в „малка река между с. Куртово Конаре и гр. Кричим“ е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пловдив и РЛ - Пловдив към ИАОС, с цел уточняване на вида на измрелите риби обхвата на засегнатия участък и вземане на водни проби. Направен е оглед на р. Стара отдолу нагоре по течението на реката, като първото

посетено място е в гр. Кричим при ЖП Гарата в посока бивш тракторен стан, последното посетено място е мост при с. Ново село. При извършената проверка е установено следното: При място с координати СШ 42.062100, ИД 24.467628 са установени 7 умрели риби от вида маришка мряна (*Barbus cyclolepis*) с приблизителни размери от 10 до 15 см, които са на повърхността на водата заседнали по растителността в коритото на реката. По време на проверката нивото на реката е нормално, водата е бистра. Има пресни следи от увеличено речно ниво от предходен ден, като приблизителната разлика от нивото по време на проверката и предходните високи води, установено по калните следи по брега на реката е около 3 метра. Не е установена умряла риба далече от брега в наводнените места от предходните дни.

Следващото проверено място е при стоманобетонова пасарелка с координати 42°03'45.4"N 24°28'08.2"E, като от това място е взета проба повърхностни води. В този участък на реката е с по - спокойно течение и е установено по-голямо количество риби, като в участък от 10 м са преброени 13 бр. умрели риби основно от вида речен кефал (*Squalius orphaeus*) с размери от 5 до 25 см. Установени са единични екземпляри от видовете кротушка (*Gobio bulgaricus*), маришки морунаж (*Vimba melanops*) и маришка мряна (*Barbus cyclolepis*). По телата на умрелите риби се наблюдаваха признаци на асфикция – отворена уста и изпъкнали подезични дъги. На един от екземплярите от речен кефал се наблюдава излизане на вътрешностите от коремната кухина между гръдните и коремните перки. Наблюдават се кръвоизливи около очите и хрилните капаци, основата на гръдните перки и анална перка на екземпляр маришки морунаж. На това място не са открити риби далече брега в участъците залети от високата вълна на р. Стара. Водата е бистра, като не се наблюдаваха живи екземпляри риба.

Следващото проверено място е при мост след ЖП Гарата на гр. Кричим, където също са установени екземпляри измряла риба – 5 броя на брега на река на около 50 см от водното течение. Водата е бистра като не се наблюдаваха живи екземпляри риба. От мястото не са взети проби повърхностни води и обхода продължи нагоре срещу течението на река Стара река.

Следващото проверено място е при мост в с. Исперихово с координати СШ 42° 5'6.13" ИД 24°25'42.20", е установена мъртва риба – 8 броя речен кефал и един екземпляр маришка мряна в района на моста. Не се установяват умрели екземпляри по брега в местата залети от високата вълна. Водата е бистра като не се наблюдаваха живи екземпляри риба.

Следващият участък, в който е направен оглед е от мост на река Стара, на път за с. Капитан Димитриево. Огледът е извършен от моста тъй като в този участък няма лесен достъп до самата река. От моста са преброени 37 мъртви екземпляри риба от вида речен кефал и единични екземпляри маришка мряна с размери от 5 до 25 см, като не са наблюдавани живи екземпляри риба. Не са установени умрели екземпляри далеч от брега на реката при местата от преминалата висока вълна. От мястото са взети проби повърхностни води.

Следващият участък от река Стара при мост при МВЕЦ „Стара река“ с координати СШ 42° 2'44.53" ИД 24°19'50.49". Огледът е извършен от моста, като в този участък не са установени умрели риби и не са наблюдавани живи екземпляри риба.

Последния посетен участък мост надолу по течението на реката при с. Ново село, като там се наблюдава носена от течението умряла риба с размери около 5 см и заседнала такава

по растенията, като е установено и наличието на жива риба. Не се установяват умрели екземпляри далече от брега на реката в местата залети от високата вълна. От мястото са взети повърхностни води за анализ.

По време на обхода на р. Стара река не са установени други измрели водни организми, освен констатираните екземпляри от посочените видове риби. Предвид големия обхват на участъка с установени екземпляри измряла риба в р. Стара река преминаваща през землището на община Пазарджик и община Кричим, както и установените признаци и белези по рибата, които свидетелстват за измиране на рибата вследствие замърсяване на водите, за резултатите от проверката са уведомени РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – Пазарджик за предприемане на необходимите действия по компетентност за установяване източника на замърсяване.

- Във връзка с постъпили сигнали в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-327/31.07.2026г. (рег. №СЗТ-139/31.07.2026г.) и вх. №КД-03-327-2/03.08.2026г. (рег. №СЗТ-142/03.08.2026г.), относно „незаконно засипване на дере в град Карлово, ул. Равнец; вчера гражданин, който строи в съседство е засипал дерето с камъни и почва от строежа си; дерето е възлово и може да стане нещо непредвидено при обилни валежи“ и „повторен сигнал за незаконно строителство навлязло в дере в град Карлово, ул. Равнец - гражданин, който строи в съседство, вместо да изхвърли 2-3 камиона с камъни, ги е изхвърлил в дерето и си разширява имота по този начин“ е извършена съвместна проверка на място на 06.08.2026г. с представител на Общински инспекторат Община Карлово.

При направения оглед на ул. Равнец в гр. Карлово е констатирано, че са извършени изкопни дейности – заравняване на терен и изкопаване на ската намиращ се в ПИ с идентификатор 36498.703.27 област Пловдив, община Карлово, гр. Карлово, ул. 2-ра, м. БЕЖБУНАР, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗРЗСПЗЗ), площ 1545 кв. м, стар номер 702027.

Заравнената част от имота е с ширина около 10м, дължина около 12м и височина на оставащата част от ската около 4 метра. Имота граничи с дере Капчийско дере, което се зауства отляво в Стара река в границите на гр. Карлово. При направения оглед на терена има следи от тежкотоварна техника, извършвала дейността на територията на имот. В момента на проверката не се е извършвала дейност на територията на имота. Издетата земна маса и камъни с различна големина от извършваната дейност на имота е депонирана изсипана по десния скат на дерето с дължина около 50 метра. При огледа на дерето е установено, че същото е стръмно с каменисто корито и в момента на проверката е сухо и не протичат водни количества. Има наличие на паднали дървета в самото дере над засипването на дерето. Измерена е височината от дъното на дерето до кота терен, където е извършено депонирането на земната маса около 4м. На няколко места е констатирано, че земната маса и камъни са и в самото дере, с което е намалена хидравличната проводимост на дерето.

До имот се стига по изграден черен път започващ от пътен мост над дерето, черният път е разширен с около метър към съществуващото дере, чрез засипване със земна маса и камъни. С горецитираните дейности е намалена проводимостта в дере Капчийско дере в този участък и при високи води има опасност да се получи подприщване и затлачване на дерето, нарушено е естественото състояние на речното легло. След постъпила писмена информация от Община Карлово, относно собствеността на поземлен имот с идентификатор 36498.703.27 е установено, че имота е собственост на физическо лице и е дадено предписание с писмо от

Директора на БД ИБР на физическото лице, а именно: „Да се осигури проводимостта на речното легло на дере Капчийско дере, като се премахнат изсипаните и депонирани земни маси и камъни, чрез която е засипано дерето в гореописаният участък на дере Капчийско дере граничещо с ПИ с идентификатор 36498.703.27 в землището на гр. Карлово, с което е намалена хидравличната проводимост на дерето, в гореописаните места като се спазват разпоредбите на Закона за водите, като за всеки етап от процедурата да бъде уведомена писмено БД ИБР.“, със срок на изпълнение: 30.09.2026г. Дадено е предписание и на Община Карлово в срок до 30.09.2026г. да контролира почистването на речното легло на дере Капчийско дере в горецитирания участък от изсипаните и депонирани земни маси и камъни.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-368/26.08.2026г. (рег. №СЗТ-158/26.08.2026г.), относно „сигнал за р. Марица, Пловдив, Цариградско шосе, на 200м от помпена станция на ВиК Пловдив – камиони изхвърлят в реката отпадъци, пръст, глина, гуми, дигата е скъсана, а камионите преминават през имота на сигналоподателя“ е извършена проверка на място. При направения оглед в поземлени имоти в землището на гр. Пловдив и участък от река Марица намиращ се в землището на гр. Пловдив е констатирано следното: В поземлен имот в момента на проверката се е извършвало засипване и заравняване на ПИ 56784.101.83 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, м. СКОБЕЛИЦА, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП Изоставена орна земя, площ 91695 кв. м. В момента на проверката до гореописаният имот се стига по обособен широк черен път от чакъл. В имота се изсипва земна маса от тежкотоварна техника камионни с рег. №СВ0902ХТ, СВ6684СА, СВ9861ХР, СВ2683СВ и СВ2684СВ. С помощта на верижен булдозер се извършва заравняване на терена. За достигане до ПИ 56784.101.83, камионните преминават през дига, която е компрометирана (разрушена). След извършена справка в БД ИБР е установено, че засечените географски координати на разрушената дига попадат в ПИ 56784.101.84, вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение. Поземлен имот 56784.101.83 попада в СОЗ пояс II на ПС „Изток 1“ на „ВиК“ ЕООД, за която има издадена Заповед за учредяване на СОЗ пояс I с №СОЗ-М-66/25.10.2006г. от Директора на БД ИБР. ПС „Изток 1“ на „ВиК“ ЕООД се намира около 150метра. Дейностите на имота се извършват от дружеството „ИРИ ТРАНС 15“ ЕООД, като по информация от служител на дружеството терена се засипва със земна маса от изкопи от ж.к. Тракия. При направения оглед е установено наличието на отпадъци: гуми и строителни отпадъци, като по информация от служителя на дружеството, отпадъците са били на терена.

Извършен е оглед на река Марица десен бряг, като е констатирано че в момента на проверката не се извършват дейности в речното корито на р. Марица, дейностите които се извършват в ПИ 56784.101.83 се намират на около 80 метра от водното течение на р. Марица. Река Марица граничи с ПИ 56784.101.83 област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, м. СКОБЕЛИЦА, вид собств. Общинска частна. За установените обстоятелства. Ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-343/13.08.2026г. препратен от РИОСВ - Пазарджик, относно „нерегламентирано заустване на битово-фекални отпадъчни води в р. Луковица и замърсяване на реката в района между Белодробната болница и хотел

„Арте“ в гр. Велинград“ е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пазарджик, РЛ- Пазарджик и Община Велинград.

При направения оглед е обходен некоригиран участък от река Луковица - на територията на гр. Велинград, между Белодробната болница и хотел „Арте“. Извършен е оглед на мястото на заустването на отпадните води от Белодробната болница, като е установено изтичане на битово-фекални води от преливника на пречиствателната станция, които в момента на проверката се вливат в река Луковица. Констатирано е протичане на водни количества в реката. Видимо водата в реката е с променен цвят, наблюдава се бяла утайка по дъното на реката и с характерен мирис на отпадна вода. От РЛ – Пазарджик е взета водна проба от река Луковица над точката на заустването. Водата в реката е с намален дебит, но е видимо бистра и чиста. Взета е водна проба от реката след заустването на Белодробната болница и след Къмпинг „Велинград“ за да се установи, каква е причината за замътването на реката. Водата в реката е видимо замърсена и с бяла утайка и характерен мирис на отходна вода. В реката не се наблюдават наличие на риба или други водни обитатели. След тази точка започва градската канализация. Белодробна болница „Сета Петка Българска“ има издадено разрешително за заустване в повърхностни води от Директора на БД ИБР с №33110119/23.02.2013г. На основание чл. 151, ал. 4, т. 2 от Закона за водите контролът на всички обекти, формиращи отпадъчни води и заустващи в повърхностни води, без значение дали има издадено по реда на Закона за водите разрешително, е от компетентността на съответната Регионалната инспекция по околната среда и водите, респективно установяването на източника и произхода на замърсяването на река Луковица е от компетентността на РИОСВ – Пазарджик.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР вх. №КД-03-362/23.08.2026г., относно изземване на пясък от река Марица в землището на с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково е извършена съвместна проверка на място на 24.08.2026г. с представители на Община Димитровград. При извършения оглед на терен е установено следното: на ляв бряг на река Марица при географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР от проверката е оформена площадка с размери около 150м на 50м. Обособената площадка попада в поземлен имот с идентификатор 06547.6.27 в землището на с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково. Имотът е публична държавна собственост, вид територия Територия заета от води и водни обекти, НТП за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ 549951кв.м. По изградената площадка има видими следи (сухи) от колесна строителна техника. На терен липсват техника и хора. В момента на проверката не се извършва изземване на пясък в близост до водното течение, както и в коритото на реката. При географски координати описани в констативния протокол на ляв бряг на река Марица е налице участък с дължина около 8м, в който има повърхностно изземване на инертен материал (пясък) с дълбочина на изземване около 0,40м и второ изземване с дълбочина 1-1,50м. Приблизителният обем на иззетият материал е около 5м³.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-363/23.08.2026г., относно изземване на пясък от река Бисерска в началото на гр. Любимец, общ. Любимец, обл. Хасково, при влизане от гр. Харманли, е извършена съвместна проверка на място на 24.08.2026г. с представител на Община Любимец.

При направения обход на река Бисерска при влизане в гр. Любимец от гр. Харманли при ж.п. мост с дължина на участъка на река Бисерска около 500м срещу течението на реката е констатирано, че реката е пресъхнала. На около 200 м. над ж.п. моста е установено, че участък с дължина от около 200м. и ширина на речното корито от около 20-30м., в който се наблюдават множество следи от гуми на тежкотоварна колесна техника. Наблюдават се изземвания на инертен материал с различна дълбочина от 0,5м до 1,50м. На терен липсват техника и хора. В момента на проверката не се извършва изземване на пясък от коритото на реката. Поради различната дълбочина и различното местоположение на изземване на инертен материал в участъка от около 200м., не може да се определи обема на изветия инертен материал. Провереният участък представлява поземлен имот с идентификатор 44570.647.489, вид собств. Държавна публична, вид територия Територия, заета от води и водни обекти, НТП Водно течение, река, площ 4948 кв. м. За установените действия ще бъдат уведомени органите на МВР.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-347/17.08.2026г., относно замърсяване на р. Харманлийска на територията на с. Родопи и с. Брягово, общ. Хасково е извършена съвместна проверка на място на 27.08.2026г. с представители на РЛ - Хасково и РИОСВ – Хасково.

Първоначално е извършен оглед на река Хасковска на територията на млекопреработвателно предприятие находящо се в поземлен имот с идентификатор 77195.334.39 по КККР на гр. Хасково, общ. Хасково, обл. Хасково, стопанисвано от „Милки Груп Био“ ЕАД. При географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР от проверката има дъждовен колектор на изход млекопреработвателно предприятие и е взета проба отпадъчна вода от РЛ - Хасково, възложена от РИОСВ – Хасково.

Взета е водна проба от РЛ - Хасково за анализ от ляв бряг на река Хасковска преди заустване на дъждовен колектор при млекопреработвателно предприятие стопанисвано от „Милки Груп Био“ ЕАД. Водата е без цвят и мирис. Липсва видим филм от масла и нефтопродукти на повърхността на водата.

Взета е водна проба от РЛ - Хасково за анализ от ляв бряг на река Хасковска след заустване на дъждовен колектор при млекопреработвателно предприятие стопанисвано от „Милки Груп Био“ ЕАД. Водата е без цвят и мирис. Липсва видим филм от масла и нефтопродукти на повърхността на водата.

Преди и след заустването на дъждовният колектор не е установено друго заустващо съоръжение между мястото на вземане на двете проби от реката.

Преди моста на река Хасковска на Хасковски околоръстен път след мястото на вземане на двете проби на ляв бряг на реката се наблюдава изтичане на минимално количество вода с бял цвят от черна гофрирана тръба с диаметър около Ф 400мм от източната част на площадката на „Милк Груп Био“ ЕАД.

От РЛ - Хасково е взета водна проба за анализ от река Хасковска от моста при Хасковски околоръстен път след заустващото поточе от гофрирана тръба с диаметър около Ф 400мм. Водата е без цвят и мирис. Няма видим филм по повърхността на водата.

От моста преди с. Динево от РЛ - Хасково е взета водна проба за анализ от река Хасковска. Водата е със сив цвят и без мирис. Няма видим филм по повърхността на водата.

От река Харманлийска, с. Динево, преди вливане на река Хасковска не е взета проба вода, тъй като участъкът е стръмен и обрасъл и няма достъп до реката. След получаване на резултатите ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-375/28.08.2026г., препратен от РИОСВ – Хасково, относно замърсяване и умряла риба в река Банска при с. Каснаково, общ. Димитровград, обл. Хасково е извършена съвместна проверка на място на 28.08.2026г. с представители на РЛ - Хасково и РИОСВ – Хасково. При направения оглед на терен е констатирано следното: извършен е обход на река Банска в участъка на моста в с. Клокотница, общ. Хасково. Водата е с жълто-кафяв цвят. Няма мирис и липсва видим филм по повърхността на водата. Наблюдават се жива риба и други видове водни животни. С цел установяване на евентуалното място посочено на снимките в сигнала е направен обход на река Банска в землището на с. Каснаково, общ. Димитровград. Подаденият сигнал е без точно местоположение и контакт за връзка със сигналоподателят. Мястото от приложения снимков материал съвпада с участъка на мост в с. Каснаково. На мястото не е установено наличие на умряла риба в река Банска. Наблюдават се жива риба и други видове водни животни. Във водното течение се наблюдава и водна леща в големи размери. В района няма обект формиращ производствени отпадъчни води, заустващи в реката. При проверката не са констатирани източници на замърсяване. От РЛ – Хасково е взета водна проба за анализ повърхностна вода от река Банска при мост в с. Каснаково, общ. Димитровград. Водата е с жълто-кафяв цвят и без мирис. Липсва видим филм по повърхността на водата.

Проверена е ПСОВ-Каменица в СИЗ с оператор „Хидролиа“ АД. При проверката е установено, че ПСОВ работи в нормален режим. Взета е проба след микроситов филтър на изход от ПСОВ от РЛ – Хасково за анализ. След получаване на резултатите ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-352/19.08.2026г. от Заместник-министър на земеделието и храните, относно водовземане от речно корито, извън урбанизирана територия, в землището на с. Шаново, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора е извършена проверка на място със съдействието на Община Мъглиж.

При направения оглед на ПИ с идентификатор 83020.1.226 по КККР на с. Шаново, общ. Мъглиж, обл. Стара Загора – вид собственост Държавна частна, вид територия Територия заета от води и водни обекти, НТП Водоем, площ 1571 кв.м., стар номер 001223 е констатирано, че в имота има водоем, в който има изградена кръгла бетонна шахта, изпълняваща вероятно роля на преливник. От двете страни на водоема има оформени диги от дребни и средни камъни. Около водоема (от страните, където няма оформени диги) има тревна и храстовидна растителност и не се вижда откъде е притока на вода за пълнене. Представителите на общината, които са присъствали на огледа, не са успели да покажат мястото за достигане до общинското дере, описано в сигнала, както до поставени тръби, чрез които се пълни водоемът. След направена справка в КАИС към АГКК е установено, че язовирът е собственост на МЗХ – ХМС и се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД. Същият е отдаден под наем на юридическо лице. Предстои повторна проверка на място за изясняване на изложените в сигнала обстоятелства.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-357/20.08.2026г. (рег. №СЗТ-151/20.08.2026г.), за активно замърсяване на р. Тунджа –



изтичане на машинно масло или нещо подобно от пречиствателната станция за отпадъчни води в с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора е извършена съвместна проверка на място на 20.08.2026г. с представители на РИОСВ - Стара Загора и РЛ - Стара Загора. При направения оглед на участък от р. Тунджа, в землищата на с. Розово, с. Овощник и с. Кънчево, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, с начало в землище на с. Розово и край при в землище на с. Кънчево, общ. Казанлък, е установено, че в проверения участък се намира и точката на заустване в река Тунджа от градска пречиствателната станция за отпадъчни води (ГПСОВ) и дъждовни отпадъчни води от експлоатация на съществуващ обект: „Канализационна система“ на гр. Казанлък, находяща се в землището на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. За обекта има разрешително №33140103/06.06.2011г., продължено и изменено с решение №РР-3004/22.12.2016г., продължено с решение №РР-4852/16.12.2022г., за ползване на водни обекти – река Тунджа, Енинска река и река Кривата вада, поречие на р. Тунджа, с цел заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води след ГПСОВ и дъждовни отпадъчни води, издадено от Директора на БД ИБР. При извършения оглед на място няма мирис на машинно масло. В проверения участък от реката, не е констатирано наличие на видим филм от машинно масло във водата. От РЛ – Стара Загора са взети водни проби от повърхностен воден обект – р. Тунджа за анализ: преди точката на заустване на ГПСОВ, землище на с. Розово и след точката на заустване на ГПСОВ, землище на с. Кънчево, общ. Казанлък. От РЛ – Стара Загора е взета водна проба за анализ от Пункт № 1 – РШ на изход ГПСОВ, землище на с. Овощник, общ. Казанлък, обл. Стара Загора. В проверения участък няма заустване на отпадъчни води от други източници.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-320/29.07.2026г. за законосъобразност на застрояване, наличие на строителни книжа и екологични ограничения в чашката на язовир Ивайловград е извършена съвместна проверка на място с РИОСВ – Хасково. Констатирано е множество постройки попадащи под кота НВВН на язовир Ивайловград в границите на водния обект. За констатациите от проверката е уведомена ДНСК с оглед предприемане на последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-261/29.06.2026г. за замърсяване на водите на язовир Кърджали и нарушаване на обществения ред в района на зоната за къпане, от плаващ обект (бунгало) в района на язовир Кърджали, в землището на с. Брош е извършена съвместна проверка на място с представителите на МВР, НЕК, РЗИ, РИОСВ, ИАОС, ОА-Кърджали. Констатирано е ситуирана плаваща понтонна база, разположена в закотвено състояние в акваторията на язовир Кърджали, без необходимото за целта разрешително. Дадено е предписание: Да се премахне от акваторията на яз. Кърджали плаваща понтонна база, със срок на изпълнение 25.09.2026. Започната е административна процедура по ЗВ.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-312/24.07.2026г. (рег. №СЗТ-134/24.07.2026г.) за възпрепятстване на достъп на риболовци до езерото Лебед, общ. Джебел, обл. Кърджали е извършена проверка на място. Обектът не е регистриран - не е вписан в официалния безсрочен Регистър на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми по чл. 25 от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА). Не е издадено разрешително за ползване на воден обект по Закона за водите. Няма данни за извършено зарибяване на язовира (езерото), както и други дейности

във водния обект. Не се извършва водовземане от водния обект. При проверката водното ниво на водното езеро е на кота преливен ръб и езерото прелива с минимални водни количества, осигуряващи част от екологичните водни количества в реката. Достъпът до язовира не е ограничен и е свободен. Няма поставени табели, огради и др., които да ограничават достъпа до водния обект.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Ямбол за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Ямбол;

Във връзка с извършените проверки и установено не осигуряване на проводимост на речните легла са дадени 3 броя предписания за предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло.

Извършени проверки на водовземни съоръжения, използвани за питейно-битово водоснабдяване намиращи се на територията на БД ИБР, съгласно Заповед №РД-03-128/24.08.2026г. на Директора на БД ИБР и Заповед №РД-593/20.07.2026г. на министъра на околната среда и водите.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяваната контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 259 проверки, при които:

- Направени общо 42 бр. предписания.

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на ВС.

Обработени са общо 79 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 13 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Два броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите;

Шест броя АУАН за нарушение по чл. 44, ал.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 143, т.3 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.48, ал.2, т.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.155, ал.2, във вр. с чл. 156, т.2, във вр. с чл. 166, т.3 от ЗООС;

Два броя АУАН за нарушение по чл. 48, ал.1, т.13 от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления:

От Директора на БД ИБР през месец август са издадени пет броя наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 818,05 евро.



От Директора на БД ИБР през месец август има сключени две споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец август няма издадени писмени предупреждения на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (евро)	Постъпили суми по издадени НП (евро)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (евро)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (евро), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (евро)
259	193	66	42	13	3	5	818,05	1163	20	202661,13	58038	108322