



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН”

ОТЧЕТ

за осъществената контролна дейност от Басейнова дирекция „Източноевропейски район” (БД ИБР) за месец септември 2026г.

Кратка обобщена информация за осъществената контролна дейност за периода и резултати от извършената контролна дейност:

През месеца са извършени общо 277 броя проверки, от които 161 броя са проверки по разрешителни, издадени по реда на Закона за водите.

Обработени са общо 45 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ и обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Извършени са 42 проверки по подадени сигнали и жалби, като 12 от тях са получени на „Зелен телефон“ и са дадени 11 брой предписания.

В резултат на извършените 161 проверки по изпълнение на условията в издадените разрешителни са направени 36 броя предписания.

За предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло са дадени 11 броя предписания.

В резултат на извършените контролни проверки са дадени 7 броя предписания.

През месец септември са съставени 19 броя АУАН и са издадени 7 броя наказателни постановления. Общата стойност на наложени глоби/имуществени санкции е 5189,27 евро. Постъпилите суми от наказателни постановления са 1 698,00 евро.

Постъпилите суми, представляващи събрани такси по Закона за водите, през месец септември 2026г. са 18 295,00 евро.

Акценти от извършената месечна контролна и административнонаказателна дейност:

1. По направления на извършената контролна дейност

При определяне на броя на проверките са отчетени всички проверявани дейности в рамките на една проверка.

- Дейности по състояние и проводимост на речните легла и на заустващи съоръжения: 49 бр.
- Състояние и правилна експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземни води и съоръженията за измерване на водите: 22 бр.
- Контрол на разрешителни, издадени по ЗВ: 161 бр.
- Сигнали и жалби: 42 бр.
- Изпълнение на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР: 10 бр.

Ежемесечно се извършва контрол по изпълнението на режимните графици за използване на водите на язовирите по Приложение №1 от ЗВ на територията на БД ИБР, а именно за язовирите: Копринка, Жребчево, Асеновец, Малко Шарково, Домлян, Пясъчник,



Тополница, Белмекен, Голям Беглик/Широка поляна, Батак, Въча, Цанков камък, Тракиец, Боровица, Кърджали, Студен кладенец, Ивайловград и Розов кладенец.

2. Последващ контрол:

През месеца е осъществяван последващ контрол за изпълнение на дадените предписания, част от които са описани по-долу:

- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на „ВиК“ ЕООД гр. Пловдив, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на кмет на Община Неделино, относно осигуряване на проводимост на речни участъци с нарушена проводимост в урбанизирани територии на град Неделино, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Рал-202“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадени предписания на „Инса Ойл“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че дадените предписания са изпълнени и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Щром“ ЕООД, относно монтиране на измервателни у-ва след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на „Мони БО“ ООД, относно монтиране на измервателно у-во след извършена метрологична проверка, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено и е съставен констативен протокол.
- ✓ Извършена е проверка на място във връзка с дадено предписание на физическо лице, относно ликвидиране на водовземно съоръжение въз основа на представен проект да ликвидиране на ВС, съгласно разпоредбите на чл.110 и чл.111 от Наредба №1/10.10.2007г. в землището на с. Дъбовец, общ. Любимец, обл. Хасково, констатирано е, че даденото предписание е изпълнено - ликвидирано е ВС и е съставен констативен протокол.

Проверки по сигнали и жалби

Извършени са проверки на сигнали и жалби, част от които са описани по-долу

- Във връзка с постъпил сигнал в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ с вх. № КД-03-378/28.08.2026г., препратен от РИОСВ-Пловдив, относно това, че в местността Крушов чатал, между гр. Лъки и с. Манастир има две дерета, които образуват река Манастирска, като водата от едно от деретата е отклонена към ВЕЦ-а е извършена съвместна проверка на място на 11.09.2026г. с представител на Община Лъки.

При направения оглед в местността Крушов чатал, между гр. Лъки и с. Манастир, на река Манастирска намираща се в землището на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив и на река



Крушовска, намираща се в землището на с. Манастир, общ. Лъки, обл. Пловдив е установено, че в местността Крушов чатал, между гр. Лъки и с. Манастир, в река Манастирска намираща се в землището на с. Манастир се влива река Крушовска, намираща в землището на с. Манастир, като в двете реки има воден отток.

МВЕЦ „Четрока“, находящ се в ПИ с идентификатор 44447.1.159 по КККР на с. Лъкавица, общ. Лъки, обл. Пловдив, не се водовзема за производство на електроенергия от река Манастирска, представляваща ПИ с идентификатор 46989.136.281 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по КККР на с. Манастир.

За правото на водовземане има издадено разрешително за водовземане от повърхностен воден обект №31140119/15.08.2019г., продължение с решение №РР-6331/11.09.2025г., от Директора на БД ИБР, с титуляр „Четрока“ ООД, с краен срок на действие на разрешително 15.08.2035г.

Констатирано е, че се осигурява непрекъснато протичане на минимално допустимия отток от 65,00 л/сек, след водохващането на река Манастирска, в местността Крушев чатал в землището на с. Манастир, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в реката. „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД гр. Пловдив водовзема за обществено питейно-битово водоснабдяване на гр. Лъки от повърхностни води от река Крушовска, представляваща ПИ с идентификатор 46989.206.308 с начин на трайно ползване (НТП) – „водно течение, река“, държавна публична собственост, по КККР на с. Манастир, за което има издадено разрешително за водовземане №31110041/12.03.2026г., от Директора на БД ИБР, с краен срок на действие на разрешително 26.03.2046г. Констатирано е, че се осигурява по време на водовземането непрекъснато протичане на минимално допустимия отток в размер на 36,00 л/сек, необходим за нормалното функциониране на екосистемите в река Крушовска.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-413/18.09.2026г. с твърдението за извършени изкопни дейности на ул. „Дончо Ганев“ с. Паничери и полагане на тръби за отпадъчни води с дължина 85 м на 06.01.2024г. е извършена съвместна проверка на място на 29.09.2026г. с кмета на с. Паничери, представители на Община Хисаря и РИОСВ – Пловдив. При направения оглед на посоченото място в сигнала на ул. „Дончо Ганев“ с. Паничери е констатира, че не се извършват изкопни дейности и не се забелязват към момента следи от такива. Извършен е оглед на коритото на р. Пикла, непосредствено до последната къща на селото, като не са констатирани тръби, които да са заустени в реката. Към момента на проверката в реката протичат минимални водни количества и не е констатирано изтичане на отпадъчни води. Установено е, че успоредно на ул. „Дончо Ганев“, преминава дере, което е почистено и също в него няма заустени тръби.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ в БД ИБР с вх. №КД-03-365(1)/06.09.2026г. (рег. №СЗТ-165/06.09.2026г.) относно това, че река Мечка при с. Поройна, общ. Първомай отново е без вода, изпраща снимков материал, както и местоположение е извършена проверка на място на 09.09.2026г.

При направения оглед на участък от река Мечка в землището на с. Поройна, общ. Първомай с приблизителна дължина около 9.4 километра в посока от село Поройна към село Леново е констатирано, че през реката преминават водни количества и речното корито е оводнено. На

места се наблюдават живи риби и други водни организми. Не са констатирани отбивания или запушвания на реката, които да отвеждат водата за напояване или монтирано помпено оборудване.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-403/13.09.2026г. препратен от МОСВ, относно изливане на огромно количество бетон в река Чепеларска, гр. Асеновград и контрол по изпълнение на условията по разрешително №32170843/05.08.2024г. с титуляр Община Асеновград, с краен срок на действие 15.08.2027г. е извършена съвместна проверка на място с представител на Община Асеновград. За започнатите дейности в речното корито в БД ИБР е постъпило писмо от Община Асеновград с вх. №КД-05-992/25.06.2026г.

При обходения участък от река Чепеларска в регулацията на град Асеновград с начало на регулацията и край на регулацията, при географски координати описани в констативния протокол от проверката на БД ИБР на десен бряг на река Чепеларска е разположена строителна техника. Констатирано е извършване на дейности по изграждане на нови защитни стени чрез изливане на бетон в предварително изграден куфраж. Извършваните дейности са съгласно одобрен проект и издадено разрешително за ползване на воден обект. На десен бряг на река е констатирано укрепване чрез бетониране на тръбата отвеждаща дъждовните води от Аман дере и предпазни бетонови тетраподи. Същата е била силно компрометирана от речното течение. При извършената проверка не е констатирано некоординирано изливане на бетон в реката.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-405/14.09.2026г. (рег. №СЗТ-168/14.09.2026г.), за „незаконособразни земекопни дейности в река Сушица в района на махала Ряката, с. Мостово, общ. Асеновград - в реката и до речното корито; на мястото има прекарана и тръба през самото речно корито“ е извършена съвместна проверка на място, посочено в сигнал, съвместно с представители на Община Асеновград. При направения оглед е установено, че се касае за поземлен имот с идентификатор 70737.18.427 област Пловдив, община Асеновград, с. Сини връх, собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Пасище. Имотът представлява пасище с преминаваща през него река, която към момента на проверката е пресъхнала. Посочените GPS координати 41.835075 24.970686 в постъпилия сигнал попадат в този имот. Към момента на проверката не е констатирано да се извършват изкопни работи, няма налична строителна техника на терен. Не е констатирано наличието на положена тръба в реката или в речното корито за заустване на отпадни води или за водовземане. Реката към момента на проверката в района е пресъхнала, като речното корито е сухо, каменисто и през него не преминават водни количества.

- Във връзка с постъпил в БД ИБР сигнал с вх. №КД-03-412/17.09.2026г., относно изнасяне на пясък и камъни от коритото на река Чепеларска в регулационните граници на гр. Асеновград е извършена проверка на място. Констатирано е, че в реката се извършват строително-монтажни дейности и има разположена строителна техника с надписи на фирма „Запрянови“ в участъци на реката. Извършват се дейности с багер по товарене на камъни и земни маси от речното корито на камиони. Камионите превозват натоварените материали от речното корито до сортировъчна машина, разположена в реката. Земните маси се сортират на купчини от фракции от камъни с различна големина и земна маса. Извършват се дейности по изграждане на габиони и матраци при защитни стени на реката. По информация

предоставена от техническия ръководител на обекта сортираната земна маса и най-едрите фракции от камъни се използват за запълване на вировете, образувани в речното корито на реката и профилиране на речното корито. Фракциите от камъни със среден размер се използват за изграждането на предпазни габиони и матраци. От реката не се извозват излишни земни маси. Осигурено е преминаването на целият воден отток в коритото на реката и запазване на параметрите на проводимост. Не се констатира забентване и отбиване на речния отток. В БД ИБР е постъпило писмо с вх. №КД-05-992/25.06.2026г. от Община Асеновград за започване на дейности в речното корито. Извършваните дейности са в изпълнение на сключен договор между фирма изпълнител и Община Асеновград. Има издадено разрешително №32170843/05.08.2024г. за ползване на повърхностен воден обект от Директора на БД ИБР, с краен срок на действие 15.08.2027г., с цел на ползване - „изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за защита от вредното въздействие на водите“ за обект: „Укрепване на да бряга на река Чепеларска (река Асеница), в регулация на град Асеновград“.

- Във връзка с постъпили в БД ИБР сигнали с вх. №КД-03-414/18.09.2026г. (рег. №СЗТ-171/18.09.2026г.) на „Зелен телефон“ и вх. №КД-03-415/18.09.2026г., относно кражба на инертни материали и разкритие на подземни води в землището на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски, обл. Пловдив е извършена проверка на място на 18.09.2026г. При направения обход на участък от река Въча и южната дигата на река Въча при с. Йоаким Груево не е констатирано извършване на дейности в реката или по дигата на реката, както и няма разположена строителна техника в тези участъци. Не са констатирани нарушения на предпазните съоръжения на реката. Не се осъществява водовземане на водни маси от река Въча, както и няма наличие изградени водовземни съоръжения.

По време на извършената проверка е направен оглед и на близки до дигата на реката имоти с идентификатори 34028.16.15, 34028.16.12, 34028.16.13 в землището на с. Йоаким Груево, общ. Стамболийски. В момента на проверката на място присъстват представители на МВР, като се извършва полицейска проверка. На място са разположени 2 броя верижни багера HITACHI, модел ZAXIS – единият разположен в направен изкоп, а другият - на брега на изкопа, както и 2 броя тежкотоварни камиони MAN за извозване на добитите материали. В момента на проверката техника не се използва и не се извършваше изземване на земни маси или подравняване на терена в описаните в протокола имоти поради течащата полицейска проверка. Установен е изкоп в южната част на имоти с идентификатори 34028.16.15, 34028.16.12, 34028.16.13 в землището на с. Йоаким Груево. Вследствие на добива изкопът е частично запълнен с вода, като не е установено дълбочината му. Същият е с неправилна правоъгълна форма, около изкопа няма изградена ограда и той не е обезопасен. Между посочените имоти няма ясно изразени граници. Приблизителната височината на откоса на изкопа от кота терен до кота водно ниво е около 5-6м. Видимите откоси на изкопа се състоят от инертни материали – пясъци и чакъли, както и земни маси. Изпратено е писмо до Министерството на енергетиката и кмета на Община Стамболийски с информация за извършената проверка и за предприемане на действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-408/16.09.2026г. от сдружение Балканка, относно депониране на отпадъци на речния бряг на река Въча в землището на с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив в поземлен имот с идентификатор ПИ 35095.1.111 в



землището на с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив, като е изпратен и снимков материал, както и местоположение е извършена съвместна проверка на място с представители на РИОСВ-Пловдив и Община Родопи. При направения оглед на участък от река Въча с приблизителна дължина около 0.3 километра посока от изтичалото на ВЕЦ „Кадиево“ към вливането на река Въча в река Марица е констатирано, че през реката преминават водни количества и речното корито е оводнено. Не е констатирано отбивания или запушвания на реката, които да отвеждат водата за напояване или монтирано помпено оборудване. В коритото на реката не се констатира наличие на битови или строителни отпадъци.

Направен е оглед и на поземлен имот идентификатор 35095.1.111, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 5, НТП За база за селскостопанска или горскостопанска техника, в землището на с. Кадиево, общ. Родопи, обл. Пловдив, който граничи с река Въча. При посоченото местоположение в постъпилите сигнали не е констатирано наличието на посочените в снимковия материал в сигнала купчини със смесен отпадък – битови отпадъци (пластмасови бутилки и опаковки), както и изсъхнали растителни отпадъци. Видимо теренът е изчистен от отпадъци.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР на „Зелен телефон“ с вх. №КД-03-425/24.09.2026г. (рег. №СЗТ-173/24.09.2026г.), относно изграждане на водовземно съоръжение в ПИ 03589.501.254 в землище на с. Беловица, общ. Хисаря е извършена проверка на място. При направения оглед в ПИ 03589.501.254 в землище на с. Беловица, общ. Хисаря, е констатирано, че към момента на проверката в имота има ситуирана мобилна сондажна техника без регистрационни номера, позиционирана на място с географски координати описани в констативния протокол на БД ИБР от проверката. По време на проверката присъства и собственикът на имота - физическо лице и работници, извършващи дейностите по прокаране на сондажа. Установено е, че има започнати сондажни дейности, но не е достигнато водно ниво. Сондирани са около 2м под кота терен. По време на проверката сондирането е прекратено и сондажното оборудване е прибрано в камиона и е изведено от имота. Поземления имот с идентификатор 03589.501.254 представлява оградено с телена мрежа и бетонови колове празно дворно място. На около 6м от сондирането се установи надземна тухлена постройка, в която има съществуващ тръбен кладенец. Устието на ТК от етернитова тръба с диаметър Ø 300мм. Тръбният кладенец не е оборудван и не се водовзема подземна вода за нуждите на имота. В БД ИБР има подадено заявление с вх. №РР-10-109/11.04.2025г. за регистрация на водовземното съоръжение.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-418/21.09.2026г., относно незаконно водовзема от река Чепеларска и незаконно заустване на отпадни води в река Чепеларска е извършена съвместна проверка на място с представител на РИОСВ-Пловдив. При направения оглед на обект „Къща за гости“ – Сияна бийч, разположен в поземлен имот с идентификатор с ПИ 86012.84.68 в землището на с. Югово, общ. Лъки, обл. Пловдив, м. Дълвина, е установено, че имотът представлява ресторант с хотелска част и басейн. На площадката на обекта не е констатирано водовземаване от река Чепеларска, нито изграден тръбопровод. Направен е оглед и на гаражите на обекта, не е установено наличие на водовземно съоръжение – сондажен или тръбен кладенец. До обекта няма изграден тръбопровод на „ВиК“ ЕООД и няма връзка с водопроводна мрежа на населено място. Отпадните води, които се формират от обекта преминават през локална пречиствателна

станция, след което се заустват във водоплътна яма, откъдето водите се извозват от специализирана фирма. Не е констатирано заустване на води в повърхностен воден обект.

За обекта от Директора на БД ИБР има издадено разрешително за водовземане от подземни води №31510754/25.04.2025г., с титуляр „Тера строй“ ЕООД, с разрешена цел „Самостоятелно питейно-битово водоснабдяване“ и „Водоснабдяване за други цели“. Направен е оглед на КЕИ „Дълвина“, като същия е поместен в бетонена постройка, затворена с метална врата, заключена с катинар. Каптирания извор не е ограден с ограда. От КЕИ има изграден тръбопровод до резервоар при обект „Къща за гости“.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-214-5/31.08.2026г. за незаконно строителство в землището на с. Калоянци в принадлежащите земи на язовир Студен кладенец в ПИ с идентификатор 35540.19.302 по КККР на с. Калоянци, общ. Кърджали, обл. Кърджали е установено масивно строителство – изградена къща с масивни основи и масивна подпорна стена. Непосредствено под описания имот (строителство) е установена каравана, облицована с панели – навес с размери 10/10 метра. Навеса попада изцяло в ПИ с идентификатор 35540.15.42 по КККР на с. Калоянци– земи, принадлежащи на язовир Студен кладенец. Пред навеса е изградена бетонова площадка. Навеса е укрепен откъм язовира с подпорна стена изградена с автомобилни гуми, баластра и стоманени колове. Във връзка с установеното по време на проверката е изпратено писмо до РДНСК Кърджали, Община Кърджали, Областен управител на Област Кърджали, РИОСВ - Хасково и ОД МВР Кърджали.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-379/28.08.2026г. и писмо с вх. №ПУ-10-141/04.09.2026г. от МОСВ е извършена проверка на промишления стоманен водопровод (Ф900мм.), който е проектиран и изграден за промишлено водоснабдяване на оловно - цинковия завод в град Кърджали и други промишлени предприятия. При извършената проверка е установен участък от отклонението - стоманен водопровод на „Напоителни системи“ ЕАД, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 40909.27.116 по КККР на гр. Кърджали, обл. Кърджали, общ. Кърджали - пътя за ВЕЦ-Кърджали, вид собственост- Частна, вид територия- Земеделска, НТП- За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение. Изготвен е отговор до МОСВ и Българския ВиК холдинг.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-400/09.09.2026г. с твърдения за нерегламентирано водовземане и отклоняване на водни маси от преминаваща на близо река е извършен проверка на място. При направения оглед на р. Неделинска е установено, че по левия бряг на река Неделинска, в коритото на реката в ПИ с идентификатор 51319.502.417 по КККР на град Неделино е поставена електрическа помпа за поливане на частен имот. Помпата е монтирана на изградена метална конструкция, закрепена за бетонната корекцията по ляв бряг на река Неделинска. Дадено е предписание за незабавни действия за премахване на помпено оборудване монтирано във воден обект река Неделинска.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-409/16.09.2026г., относно сондиране в близост до стара минна галерия, от която извира вода в местност „Чиирите“, в близост до с. Малко Попово, общ. Маджарово, област Хасково, е извършена проверка на място на 16.09.2026г. в присъствието на сигналоподателя. При направения оглед на терен е установено, че в поземлен имот с идентификатор 46084.159.395 в землището на гр. Маджарово, общ. Маджарово, обл. Хасково, вид собственост държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 2483280 кв. м има един

брой сонда модел BD1500S със сериен номер BD1500S-25-011. Сондата е оборудвана с дизелов двигател. Към момента на проверката се извършва сондиране на дълбочина около 290м. На терен се намират и шест сондъора работещи на смени. Фирмата извършваща геоложкото проучване чрез сондиране е „ГЕОПС“ ЕООД, гр. Асеновград. При извършена проверка по документи в БД ИБР е установено, че „ГЕОПС“ ЕООД е подизпълнител на „ДПМ- Крумовград“ ЕАД. Има издадено становище от БД ИБР с изх. №ПУ-01-233-1/23.03.2026г. По електронен път от представител на фирмата са изпратени документи за съгласуване с МОСВ за цялостен работен проект на ДПМ Крумовград за площ „Чиирите“, Договор с ИАГ за право на ползване на горски имоти, Договор за търсене и проучване на дружеството с Министерство на енергетиката. На 28.08.2026г. Дружеството е подало заявление до Министерство на енергетиката за продължаване срока на договора с една година.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-421/23.09.2026г., относно бяло оцветяване на р. Бързей на територията на с. Жълти бряг, общ. Стамболово, обл. Хасково е извършена проверка на място на 23.09.2026г. При направения оглед на терен е установено следното: Участък от река Бързей на мост след селото на път между с. Жълти бряг и с. Стамболово, водата е без цвят и мирис, няма видим филм по повърхността на водата; проверен е участък от реката след моста при трафопоста посочен в сигнала, водата е без цвят и мирис, няма видим филм по повърхността на водата. Извършен е обход на два участъка на р. Бързей в границите на населеното място, водата е без цвят и мирис, няма видим филм по повърхността на водата. Във водното течение се наблюдават риби и други видове водни животни. При географски координати, описани в констативния протокол на БД ИБР, е проверен участък от р. Бързей след с. Жълти бряг, водата е без цвят и мирис, липсва видим филм от масла и нефтопродукти на повърхността на водата. По време на проверката не е установен източник на замърсяване. В обходеният участък на р. Бързей от моста преди с. Жълти бряг до края на населеното място не е установено замърсяване. Река Бързей в населеното място има проводимост и слаб воден отток.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-401/10.09.2026г. от РИОСВ-Пазарджик, подаден на дежурен координатор на тел.112, относно умряла риба в река Луда Яна в участъка между с. Цар Асен и с. Росен, общ. Пазарджик е извършена проверка на място. При извършения оглед и обход на терен не е установен точков източник на замърсяване, като единствено на посоченото в сигнала място, на брега са констатирани позиционирани 3 бр. мъртви риби. Вzeti са контролни проби и е извършен експресен анализ на вода. При извършване на пробонабирането от реката е установено, че в точка с географски координати, описани в констативния протокол на БД ИБР от проверката, на ляв бряг, по течение на реката е монтиран дизелов помпен агрегат-мобилен в коритото на р. Луда Яна, със спуснат във водното течение смукател. В хода на проверката е установена изградена поливна система и засадени земеделски култури. В близост до поливните площи е констатирано разхвърляни опаковки от торове и препарати за растителна защита, които биха били предпоставка за замърсяване на подземните води. За констатираното нарушение ще бъде образувано административнонаказателно производство. За установените разхвърляни опаковки торове и препарати за растителна защита е уведомена Областна дирекция по Безопасност на храните - гр. Пазарджик с оглед предприемане на последващи действия по компетентност. След



получаване и анализ на резултатите от взетите водни проби, ще бъдат предприети последващи действия по компетентност.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР, относно „опасност от екологична катастрофа, наводнения и блокиран достъп в следствие на строителни дейности по модернизация на ЖП линия София-Бургас в района на с. Момина Клисура е извършена съвместна проверка на място на 14.09.2026г. с представители на РИОСВ - Пазарджик, Община Белово, ДП НКЖИ и ДЗЗД Костенец-Септември 2018. При направения оглед и обход на участъци от р. Марица (от подпорна бетонова стена преди регулацията на с. Момина Клисура до края на регулацията) е установено, че при изграждането на подпорната стена е изграден обслужващ път, в следствие на което по протежение на ската към реката са попадали единични скални късове и големи камъни. В същият участък от лявата част на р. Марица има паднали сухи дървета и не е почистено коритото на реката, което е извън обхвата на проекта. Във връзка с постъпилият сигнал не е констатирано неизпълнение на поставените условия и мерки в решение по ОВОС №6-6/2014г. на министъра на МОСВ, респективно нарушаване на екологичното законодателство.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-411/16.09.2026г., относно „предполагаемо изземване на инертен материал от речното корито и съмнения за последващо депониране на строителни и други отпадъци“ е извършена проверка на място на 21.09.2026г. При направения оглед на участък от р. Пишманка, посочен в сигнала, не са констатирани следи в речното легло на река Пишманка от изземване на инертен материал, както и следи от влизане на едрогабаритна техника. Във водното течение не са констатирани депонирани строителни или битови отпадъци. В близост до посочените координати в сигнала е установен поземлен имот-частна собственост, с депонирани купчини от инертен материал (строителни отпадъци).

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-391/03.09.2026г., относно „изградени водовземни съоръжения и отвеждане на води от имот, в който е изграден туристически комплекс „Триадис“ в района на яз. Душанци“ е извършена съвместна проверка на място на 29.09.2026г. с представители от РИОСВ-София, кмет на с. Душанци и собственика на ТК „Триадис“. При извършения оглед на обекта е констатирано, че към момента на проверката комплексът не функционира, не се използва вода и не се формират отпадни води. В хода на проверката е установено изградено водовземно съоръжение ТК, в устието на който е спусната потопяема помпа. След сондажа има изградени 2 резервоара за захранване на комплекса. За изграждането на сондажа в БД ИБР са входиран документи с вх. №РР-11-277/08.09.2026г. за изграждане на сондажен кладенец за заводоляване на собствени потребности от физическо лице. С писмо с вх. №РР-10-1514/25.09.2026г. БД ИБР е информирана, че водовземното съоръжение е изградено. Посоченото в сигнала водовземане от съществуващо старо речно водохващане е прекъснато поради авария по трасето и липса на вода във водохващането. Формираните от комплекса битово-фекални отпадни води се отвеждат към водоплътна изгребна яма чрез изградена площадкова канализация. При огледа около изгребната яма и около комплекса не е установено изтичане на отпадни води, както и следи от изтичане на такива.

- Във връзка с постъпил сигнал в БД ИБР с вх. №КД-03-358/17.08.2026г. от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора, за нарушена проводимост на



два отводнителни канала и дере в с. Еленино и с. Маджерито, общ. Стара Загора, както и незаконни водовземания от обекти за предпазване от вредното въздействие на водите, е извършена съвместна проверка на място с представители на „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа - Стара Загора и ОДЗ-Стара Загора. При направения оглед на терен са проверени следните участъци: Първи участък Отводнителен канал С-К-1, представляващ ПИ с идентификатор 46098.72.16, землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, констатирано е, че в канала има изградено преградно съоръжение от земно насипен тип. Втори участък Отводнителен канал С-10, представляващ ПИ с идентификатор 46098.71.17, в землището на с. Маджерито, общ. Стара Загора, констатирано е, че в канала има изградено преградно съоръжение от земно насипен тип. Трети участък Дереве VIII представляващ ПИ с идентификатор 27214.39.55, землището на с. Еленино, общ. Стара Загора, констатирано е, че дерето е преградено със земна маса. Към момента на проверката, така изградените насипи възпрепятстват проводимостта на гореописаните хидротехнически съоръжения и при преминаване на високи води ще доведе до наводняване на прилежащите площи. Видно от извършена справка в Кадастрално-административна информационна система, съоръженията са собственост на Министерство на земеделието и храните, и съгласно Договор №РД-50-7/18.03.2024г., се обслужват от „Напоителни системи“ ЕАД клон Горна Тунджа.

- В БД ИБР е постъпил сигнал с вх. №КД-03-387-1/16.09.2026г. препратен от МОСВ, относно пресъхване на река Боялъжка при моста в центъра на с. Лалково, общ. Елхово, обл. Ямбол, като в сигнала са поставени въпроси, относно законосъобразността на водовземането, спазването на условията на издаденото разрешително, осигуряването на необходимия отток в реката, както и възможното въздействие върху защитени зони. В БД ИБР не еднократно са постъпвали сигнали относно намален дебит на КИ „Големия кайнак“ разположен в землището на с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол и липса на повърхностен отток в река Боялъжка. Съвместно с представители на РИОСВ Стара Загора и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Ямбол е извършен оглед на КИ „Големия кайнак“ разположен в землището на с. Шарково, общ. Болярово.

За водовземане от подземни води чрез съществуващи водовземни съоръжения е издадено разрешително №31510408/25.03.2013г. с титуляр „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол. Водовземането се извършва чрез КИ за водоснабдяване на населени места в община Елхово и община Болярово, от водоснабдителна група /ВГ/ „Воден-Елхово-Болярово“. Водоснабдителната група се разделя на две части.

Първата част включва: с. Воден, с. Малко Шарково, гр. Болярово, с. Мамарчево, с. Златиница, с. Добрич, с. Кирилово и гр. Елхово.

Втората част включва: с. Иглика, с. Ситово, с. Лалково, с. Славейково, с. Маломирово и гр. Елхово. Населените места се водоснабдяват от 2 бр. КИ „Големия кайнак“ при с. Воден, КИ „Големия кайнак“ при с. Шарково, общ. Болярово, разположени в землищата на с. Воден и с. Шарково, общ. Болярово, обл. Ямбол, с цел на водовземането: обществено питейно-битово водоснабдяване. Разрешеното годишно водно количество за КЕИ с. Воден е до - 1 319 200 м³, а за КИ с. Шарково е до – 739 900 м³. Общо разрешеният годишен воден обем е 2 059 100 м³. Водоснабдяването на населените места с. Иглика, с. Ситово, с. Лалково, с. Славейково, с. Маломирово и гр. Елхово от КИ „Големия кайнак“ разположен в землището на с. Шарково се извършва гравитачно. КИ „Големия кайнак“ се явява основен водоизточник на



водоснабдяване на с. Иглика, с. Ситово, с. Лалково, с. Славейково, с. Маломирово и гр. Елхово. В деня на проверката 29.09.2026г. съвместно с представител на РИОСВ - Стара Загора и „ВиК“ ЕООД гр. Ямбол бе извършен оглед на водовземното съоръжение КИ „Големия“ кайнак“ в землището на с. Шарково, общ. Болярово. Водовземното съоръжение /ВС/ е каптирано в шахта с две камери мокра и суха. Водата извира от дъното на водовземната камера на каптажната шахта. В мократа камера е разположено началото на хранителен водопровод с диаметър Ø350 мм, чрез който се подава вода за населените места от ВГ „Воден-Елхово-Шарково“. При по-голям дебит на водата излишните количества подземни води от КИ се отвеждат в близко разположен воден обект – река Боялъжка. В момента на проверката се констатира, че водните количества от каптирания извор свободно постъпват в хранителния тръбопровод. Не се констатира наличие на излишни количества подземни води, които да преливат в река Боялъжка. Оттока в реката е нормален предвид липсата на валежи. КИ „Големия кайнак“ не се явява начало на река Боялъжка. В издаденото разрешително няма заложено изискване за осигуряване на минимален отток в река Боялъжка. Питейно-битовото водоснабдяване на населените места е с приоритет и е жизненоважно

Извършен е оглед на реката и при мост в центъра на с. Лалково, общ. Елхово, обл. Ямбол. В хода на огледа е констатирано, че речното легло в участък от точка с географски координати описани в констативния протокол до точка с географски координати описани в констативния протокол е покрито плътно със сухи влакнести водорасли. Реката в този участък губи повърхностния си отток. След моста в центъра на с. Лалково е констатирано, че река Боялъжка възстановява водния си отток. Наблюдава се наличие на цъфтеж на водорасли. В обходените участъци от реката не са констатирани нерегламентирани водовземания. Относно проводимостта на реката при географски координати описани в констативния протокол е констатирано наличие на паднало напречно на водното течение дърво, което възпрепятства нормалната проводимост на реката. Създава се предпоставка за образуване на бент и наводняване на близко разположените жилищни постройки при преминаване на високи води, за което Община Елхово е необходимо да предприеме необходимите действия за осигуряване на проводимостта на река Боялъжка преминаваща през урбанизираната територия на с. Лалково, общ. Елхово, обл. Ямбол.

Извършени проверки относно проводимостта на речните корита:

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за проводимост на речните легла на територията на Област Стара Загора;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Смолян за проводимост на речните легла на територията на Община Смолян;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на кмет на Община Рудозем за проводимост на речните легла на територията на Община Рудозем;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Смолян за проводимост на речните легла до 500 м след язовирните стени на територията на Област Смолян;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Смолян за проводимост на речните легла на територията на Област Смолян;

- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора във връзка с чл.58 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл.8, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет и с Постановление №214/22.10.2025г., с което на Община Гълъбово са отпуснати средства за проект „Почистване на коритото на р. Соколица в регулацията на с. Обручище, община Гълъбово“;
- ✓ Участие в МВК, съгласно заповед на Областен управител на Област Стара Загора за техническо и експлоатационно състояние на ХТС Сгуроотвали на територията на Област Стара Загора;

Във връзка с извършените проверки и установено не осигуряване на проводимост на речните легла са дадени 11 броя предписания за предприемане на действия съгласно разпоредбите на Закона за водите, с цел осигуряване проводимост на речното легло.

Извършени проверки на водовземни съоръжения, използвани за питейно-битово водоснабдяване, намиращи се на територията на БД ИБР, съгласно Заповед №РД-03-128/24.08.2026г. на Директора на БД ИБР и Заповед №РД-593/20.07.2026г. на министъра на околната среда и водите.

Кратък анализ на постигнатите резултати в областта на опазване на околната среда, от осъществяваната контролна дейност:

В резултат на контролна дейност през месеца са извършени 277 проверки, при които:

- Направени общо 65 бр. предписания.

Най-честите предписания са: за монтиране на работещи измервателни устройства и създаване на техническа възможност за пломбиране на устията на ВС.

Обработени са общо 45 броя декларации по чл. 194б, ал.1 от ЗВ, обходи по подадени в БД ИБР процедури по издаване, изменение и продължаване на срока на действие на разрешителни.

Съставени са 19 броя актове за установяване на административно нарушение (АУАН), както следва:

Девет броя АУАН за нарушение по чл.48, ал.1, т.11 от Закона за водите;

Три броя АУАН за нарушение по чл. 44, ал.1 от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 155, ал.1, т.22 от Закона за водите;

Четири броя АУАН за нарушение по чл.46, ал.1, т.1, б. „е“ от Закона за водите;

Един брой АУАН за нарушение по чл.155, ал.2, във вр. с чл. 156, т.2, във вр. с чл. 166, т.3 от ЗООС;

Един брой АУАН за нарушение по чл. 116, ал.1, т.1, във вр.чл.120, ал.1 от Закона за водите;

Издадени Наказателни постановления:

От Директора на БД ИБР през месец септември са издадени седем броя наказателни постановления, с което на нарушителите са наложени глоби/имуществени санкции по Закона за водите, в размер на 5189,27 евро.



От Директора на БД ИБР през месец септември има сключени две споразумения на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗАНН.

От Директора на БД ИБР през месец септември има издадено едно писмено предупреждение на основание чл.28, ал. 1 от ЗАНН.

✓ **Кратко обобщение по отношение на постигнат ефект спрямо околната среда, бизнеса и обществеността от осъществената контролна дейност:**

Ефектът от извършената контролна дейност през месеца се изразява в:

- Повишаване контрола върху потребяваните водни количества;
- Подобряване на събираемостта на задълженията на титуляри на разрешителни по Закона за водите;
- Предотвратяване или смекчаване на ефекта от вредното въздействие на водите, чрез предприемане на необходимите действия от страна на отговорния орган за осигуряване на нормална речна проводимост в речните легла;
- Опазване на подземните водни ресурси, с което се гарантират водни обеми за всеки един от титулярите на издадените индивидуални административни актове;
- Опазване ресурсите на минералните води.

Приложение № 2: Отчет за извършената контролна дейност – таблична част

Общ брой извършени проверки	Брой извършени проверки по разрешителни	Брой извършени извънредни проверки /по сигнали и други/	Брой дадени предписания	Общ брой съставени АУАН	Брой съставени АУАН за неизпълнени предписания	Брой издадени НП	Обща стойност на наложени глоби / имуществени санкции с НП (евро)	Постъпили суми по издадени НП (евро)	Брой издадени актове за установяване на ПДВ	Обща стойност на вземанията наложени с актове за установяване ПДВ (евро)	Постъпили суми по влезли в сила актове за установяване на ПДВ (евро), ведно със закона лихва	Постъпили суми, представляващи събрани такси по ЗВ (евро)
277	161	116	65	19	2	7	5189,27	1698	98	1015406,87	97005	18295